


Política pública de hábitat en Colombia: Hacia el equilibrio entre el mercado y la economía popular

Diagnóstico de la vivienda en Colombia



3,97 M

de hogares en déficit cualitativo

2,19 M
Urbano

1,78 M
Rural

Solo

20 %

de los municipios tienen POT vigentes*

Más del 50 %

del crecimiento de las ciudades en las últimas tres décadas es de origen informal**

*De los cuáles el 4% están próximos a vencer



**Fuente: Ciudades 4.0 - Política Nacional Urbana, MVCT 2019

Enfoque de la política de vivienda en Colombia

Desarrollos de Mercado

Informalidad

Modelo de mercado



Diagnóstico del agua y saneamiento en Colombia

Agua potable

Cobertura de acueducto en Colombia

2021

Urbano **98 %**

Nacional **93 %**

Rural **76 %**

12 M

De personas en lo rural
tienen inadecuada
prestación del servicio*

3,2 M

Personas sin acceso a
agua potable**
(2,6 M en rural)

Saneamiento básico

Cobertura de acueducto en Colombia

2021

Urbano **92,9 %**

Nacional **89,6 %**

Rural **77,8 %**

48%

Sin
tratamiento

52%

Con
tratamiento

Tratamiento de aguas
residuales

5,3 M

Personas sin acceso a
agua potable**
(2,7 M en rural)

Fuente: CRA, DANE y MVCT. 2021, Información con base en la GEIH y no en Censos (como en los años anteriores de la gráfica). *Indica que, a pesar de poder tener acceso a agua, se observa deficiente calidad (un índice de riesgo del agua superior al 5%), con baja continuidad y/o su cobertura es limitada. ** No tienen ni acueducto ni esquema diferencial cerca donde se pueda tratar el agua para posterior consumo. Encuesta Calidad de Vida (DANE, 2021). Estas coberturas tienen en cuenta soluciones alternativas para la zona rural y corresponden a la población sin privación en la variable "inadecuada eliminación de excretas" de la medición del Índice de Pobreza.

* No más del 25 % de prestadores llevan un control, seguimiento y monitoreo a la operación del tratamiento de aguas residuales

Infraestructura de agua y saneamiento en Colombia

En operación grandes sistemas de Agua y Saneamiento

Acueducto en Bogotá



Saneamiento en Antioquía



Acueducto Cúcuta



Acueducto Cali



Desafíos en la prestación de los servicios de agua y saneamiento

Bocatoma Villavicencio en riesgo



Infraestructura abandonada en La Guajira*



Pocas condiciones para los recicladores (Bogotá D.C.)



Situación crítica relleno "Loma de los cocos", Bolívar



* Pozo abandonado en el municipio de Manaure

Gracias

www.minvivienda.gov.co

Síguenos en nuestras redes sociales en Twitter @Minvivienda,
en Facebook @Minvivienda y en Instagram @Minvivienda.